

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.**

## E39 Fahrwerksdaten

Motor	Achse und Fahrwerksausführung	Fahrzeughöhe in mm, BMW Angaben *				Höhe ab Radmitte in cm (TÜV- Messung)
		15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll	
E39 / M47 / M51 / M52 / M52TU / M54 / M57 Limo, Touring (nur VA)	<b>VA Serie</b>	<b>579</b>	<b>592</b>	<b>607</b>	<b>620</b>	<b>37,50</b>
	VA Sport	559	572	587	600	35,50
	VA Schlechtwegepaket	599	612	627	640	39,50
	VA M-Sport	559	572	587	600	35,50
	<b>HA Serie</b>	<b>547</b>	<b>560</b>	<b>575</b>	<b>588</b>	<b>34,30</b>
	HA Sport	532	545	560	573	32,80
	HA mit Niveauregulierung	562	575	590	603	35,80
	HA Schlechtwegepaket	567	580	595	608	36,30
	HA M-Sport	532	545	560	573	32,80
	M62 Motor Limo, Touring (nur VA)	<b>VA Serie</b>	<b>579</b>	<b>592</b>	<b>607</b>	<b>620</b>
VA Sport		559	572	587	600	35,50
VA Schlechtwegepaket		599	612	627	640	39,50
VA M-Sport		562	575	590	603	35,80
<b>HA Serie</b>		<b>547</b>	<b>560</b>	<b>575</b>	<b>588</b>	<b>34,30</b>
HA Sport		532	545	560	573	32,80
HA mit Niveauregulierung		562	575	590	603	35,80
HA Schlechtwegepaket		567	580	595	608	36,30
Touring HA (alle Motoren)	<b>HA Serie</b>	<b>548</b>	<b>561</b>	<b>576</b>	<b>589</b>	<b>34,40</b>
	HA Sport (Luftfeder)	548	561	576	589	34,40
	HA mit Niveauregulierung	563	576	591	604	35,90
	HA Schlechtwegepaket (ohne Niveauregulierung)	609	581	596	609	36,40
M5	VA Serie			592	605	36,00
	HA Serie			565	578	33,30

\* Felgenhorn unten bis Radhaus Unterkante