

Einzelteile Navi Widescreen

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

65 90 0 025 171 Umruestsatz

Teilenummer	Stk.	Preis	Gesamt	Beschreibung
65-52-6-934-415	1	1600,00	1600,00	Monitor Widescreen 16:9
65-52-6-928-389	1	500,00	500,00	Gehaeuse Monitor
65-90-6-915-035	1	1200,00	1200,00	Navirechner MK III
65-52-8-385-451	1	26,00	26,00	Rahmen Monitor 16:9
51-45-7-044-007	1	60,00	60,00	Funktionstraeger Monitor
65-12-6-941-691	1	500,00	500,00	Radio Professional
65-90-8-375-944	1	90,00	90,00	GPS-Antenne
65-90-8-360-725	1	3,00	3,00	Halter GPS-Antenne
61-12-8-377-434	1	25,00	25,00	Antennenkabel GPS
51-47-8-190-763	1	90,00	90,00	Verkleidung Gepaeckraum
65-90-6-909-251	1	11,00	11,00	Halter Navi-Rechner
65-12-8-361-456	1	6,00	6,00	Halter-CD-Wechsler hinten
65-50-8-361-458	1	3,00	3,00	Halter Videomodul
51-49-8-166-702	12	0,13	1,56	Spreitzniet
51-47-8-126-285	5	0,65	3,25	Bolzen
51-45-1-949-950	7	0,13	1,00	Blechmutter M5

65-52-6-934-415 Monitor



65-52-6-928-389 Gehäuse Monitor



65 90 6 915 035 MK III Rechner



65 90 6 915 035 MK III Rechner



65-52-8-385-451 Rahmen Monitor 16:9




51-45-7-044-007 Funktionstraeger Monitor



65-12-6-941-691 Radio Professional (Abb. aehnlich)



65-12-6-941-691 Radio Professional (Abb. aehnlich)



65-90-8-375-944 GPS-Antenne



65-90-8-360-725 Halter GPS-Antenne



61-12-8-377-434 Antennenkabel GPS



51-47-8-190-763 Verkleidung Gepaeckraum



65-90-6-909-251 Halter Navi-Rechner



65-90-6-909-251 Halter Navi-Rechner



65-12-8-361-456 Halter-CD-Wechsler hinten



65-12-8-360-752 Halter-CD-Wechsler hinten



65-50-8-361-458 Halter Videomodul



51-49-8-166-702 Spreitzniet



51-47-8-126-285 Bolzen



51-45-1-949-950 7 Blechmutter M5



Diese Liste ist nur als Referenz zu sehen. Abweichungen von Nummern und Preisen sind durchaus moeglich. Auch auf Vollstaendigkeit kann ich keine Garantie geben. Die einzelnen Positionen sollten beim BMW-Haendler zur Sicherheit nochmals nachgefragt werden.