

ABS-STEUERGERÄT ERNEUERN


**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

**Der Tausch des ABS -Steuergeräts ist Baujahr abhängig!!
Bei manchen Modellen muss die ganze ABS -Einheit getauscht werden!
Nach dem Austausch des Steuergeräts muss dieses bei BMW neu codiert werden!**



Neupreis des Steuergeräts ca. 400.- Netto!



ABS-Steuergerät ersetzen (geht nicht bei allen ABS-Steuergeräten)

Stecker abziehen dazu Lasche nach vorne ziehen

Schrauben lösen (6 Stk.)



Vorsichtig ABS-Steuergerät abziehen und auf die Magnetventile achten.



Einbau erfolgt umgekehrter Weise

Magnetventile vorsichtig einfedeln.